



**Istituto di Istruzione Superiore ITI  
- ITA - IPSE0A " E. Majorana" Via**

Nestore Mazzei snc - 87067 Rossano (CS)  
Presidenza 0983.515689 - Uffici 0983.511085 - Fax 0983.511104  
Cod.Fisc.: 87002040787

Sito Internet: [www.iismajoranarossano.edu.it](http://www.iismajoranarossano.edu.it)  
e-mail: [csis064009@istruzione.it](mailto:csis064009@istruzione.it) - [PEC csis064009@pec.istruzione.it](mailto:csis064009@pec.istruzione.it)



## **PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE**

(D.Lgs. 81/2008, art. 18 comma 1 lettere h) e t) e dell'art. 5 D.M. 10.03.1998)

**A. S. 2023/24**

**(Prot. N. 9942 del 26/10/2023)**

### **ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE – VIA N. MAZZEI**

<b>ALLEGATO N.3</b>	<b>A3- ELENCO PRESIDI ANTINCENDIO E VIE DI FUGA</b>
---------------------	---



## ELENCO PRESIDI ANTINCENDIO E VIE DI FUGA

L'edificio è dotato di una rete antincendio fissa costituita da idranti UNI 45 distribuiti all'interno dell'edificio e gruppo pompe inoltre sono presenti estintori distribuiti omogeneamente all'interno e di uscite di emergenza .

Come di seguito specificato

### ELENCO PRESIDI ANTINCENDIO - IDRANTI

#### IDRANTI - MANICHETTE PIANO TERRA

SCHEMA	IDRANTI – MANICHETTE Piano Terra			
Numero	Ubicazione	Esecutore	Anomalie	Firma
<b>IDRANTE n. 1</b>	<b>Piano Terra - Blocco D</b> (Atrio locale 97 Bis vicino locale 101)	RSPP e ASPP	- La tubazione flessibile dell'idrante risulta scaduta nel 2015 -Manca Cartello di segnaletica e n. Idrante -Per la cassetta si deve sistemata la chiusura -vetro da fissare Cassetta da fissare meglio vite	RSPP e ASPP
<b>IDRANTE n. 2</b>	<b>Piano Terra - Blocco B Lato Nord Dx</b> (vicino Locale 69)	RSPP e ASPP	-Sistemare Cartello di segnaletica e n. Idrante -Per la cassetta si deve sistemata la chiusura -vetro da sistemare	RSPP e ASPP
<b>IDRANTE n. 3</b>	<b>Piano Terra - Blocco B Lato Nord Dx</b> (accanto locale 63)	RSPP e ASPP	-Manca Cartello di segnaletica e n. Idrante da rifare -Deve essere sistemato il vetro	RSPP e ASPP
<b>IDRANTE n. 4</b>	<b>Piano Terra - Blocco C</b> (vicino uscita verso palestra)	RSPP e ASPP	-Cartello di segnaletica e n. Idrante da rifare -Deve essere sistemato il vetro -Per la cassetta si deve sistemata la chiusura	RSPP e ASPP
<b>IDRANTE n. 5</b>	<b>Piano Terra - Blocco A Lato Est Sx</b> (vicino Locale 78)	RSPP e ASPP	-Cartello di segnaletica e n. Idrante da rifare -Deve essere sistemato il vetro -Per la cassetta si deve sistemata la chiusura	RSPP e ASPP
<b>IDRANTE n. 6</b>	<b>Piano Terra - Blocco A</b> (vicino locale 86 )	RSPP e ASPP	-Cartello di segnaletica e n. Idrante da rifare -Deve essere sistemato il vetro -Deve essere sistemata la chiusura	RSPP e ASPP

**- IDRANTI - MANICHETTE PIANO 1 ITI**

<i>SCHEMA</i>	<b>IDRANTI – MANICHETTE Piano PRIMO</b>			
<b>Numero</b>	<b>Ubicazione</b>	<b>Esecutore</b>	<b>Anomalie</b>	<b>Firma</b>
<b>IDRANTE n. 12</b>	<b>Piano 1 - Blocco B Lato Nord Dx</b> ( di fronte locale 44)	RSPP e ASPP	-Manca Cartello di segnaletica e n. Idrante -Per la cassetta si deve sistemata la chiusura -vetro rotto da sostituire	RSPP e ASPP
<b>IDRANTE n. 13</b>	<b>Piano 1 - Blocco B Lato Nord Dx</b> (vicino Locale 11)	RSPP e ASPP	-Sistemare Cartello di segnaletica e n. Idrante -Deve essere sistemata la cassetta - La tubazione flessibile dell'idrante risulta scaduta nel 2015	RSPP e ASPP
<b>IDRANTE n. 11</b>	<b>Piano 1 - Blocco C</b> Al centro	RSPP e ASPP	-Manca Cartello di segnaletica e n. Idrante da rifare -Deve essere sistemata la chiusura	RSPP e ASPP
<b>IDRANTE n. 10</b>	<b>Piano 1 - Blocco A Lato Est Sx</b> (di fronte Locale 54)	RSPP e ASPP	-Cartello di segnaletica e n. Idrante da rifare	RSPP e ASPP
<b>IDRANTE n. 9</b>	<b>Piano 1 - Blocco A Lato Est Sx</b> (vicino Locale 61)	RSPP e ASPP	-Cartello di segnaletica e n. Idrante da rifare	RSPP e ASPP
<b>IDRANTE n. 8</b>	<b>Piano 1 - Blocco D Aula Magna</b> (vicino ingresso locale da est )	RSPP e ASPP	-Cartello di segnaletica e n. Idrante da rifare -Deve essere sistemata la chiusura	RSPP e ASPP
<b>IDRANTE n. 7</b>	<b>Piano 1 - Blocco D Aula Magna</b> (vicino ingresso locale da nord )	RSPP e ASPP	-Manca Cartello di segnaletica e n. Idrante da rifare -Deve essere sistemata la chiusura	RSPP e ASPP

**IDRANTI - MANICHETTE PIANO 2 ITI**

<i>SCHEMA</i>	<b>IDRANTI – MANICHETTE PIANO SECONDO</b>			
<b>Numero</b>	<b>Ubicazione</b>	<b>Esecutore</b>	<b>Anomalie</b>	<b>Firma</b>
<b>IDRANTE n. 14</b>	<b>Piano 2 - Blocco B Lato Nord Dx</b>	RSPP e ASPP	-Manca Cartello di segnaletica e n. Idrante -Per la cassetta incassata deve essere sistemata la chiusura	RSPP e ASPP

<b>IDRANTE n. 15</b>	<b>Piano 2 - Blocco C Lato Nord Dx</b> (vicino Locale 11)	RSPP e ASPP	-Manca Cartello di segnaletica e n. Idrante -deve essere sistemata la chiusura	RSPP e ASPP
<b>IDRANTE n. 16</b>	<b>Piano 2 - Blocco C</b> Al centro (vicino Locale 16)	RSPP e ASPP	-Cartello di segnaletica e n. Idrante da rifare -deve essere sistemata la chiusura -vetro rotto da sostituire	RSPP e ASPP
<b>IDRANTE n. 17</b>	<b>Piano 2 - Blocco C</b> Lato Est Sx (vicino Locale 26)	RSPP e ASPP	-Cartello di segnaletica e n. Idrante da rifare -deve essere sistemata la chiusura -vetro rotto da sostituire	RSPP e ASPP
<b>IDRANTE n. 18</b>	<b>Piano 2 - Blocco A</b> Lato Est Sx	RSPP e ASPP	-Cartello di segnaletica e n. Idrante da rifare	RSPP e ASPP


### **IDRANTI - MANICHETTE PALESTRA ITI**

<i>SCHEDA</i>	<b>IDRANTI – MANICHETTE Palestra</b>			
<b>Numero</b>	<b>Ubicazione</b>	<b>Esecutore</b>	<b>Anomalie*</b>	<b>Firma</b>
<b>IDRANTE n. 19</b>	Lato Sx Salone campo Palestra	RSPP e ASPP	-Manca Cartello di segnaletica e n. Idrante - la cassetta è completamente scassata si deve mettere nuova con griglia di Protezione.	RSPP e ASPP
<b>IDRANTE n. 20</b>	Lato Dx Salone Campo Palestra	RSPP e ASPP	-Sistemare Cartello di segnaletica e n. Idrante - la cassetta è completamente scassata si deve mettere nuova con griglia di Protezione. -saracinesca rotta da rifare intero idrante in ogni sua parte	RSPP e ASPP

L'edificio dotato di un allarme antincendio, attivabile manualmente mediante pulsanti dislocati all'interno dell'edificio.



La segnalazione acustica (segnale intermittente) dell'eventuale evacuazione dall'edificio verrà data attraverso sirena, mentre la segnalazione visiva avviene attraverso quadri sinottici posti all'interno dell'edificio.



## ELENCO USCITE E VIE DI FUGA

### VIE E USCITE D'EMERGENZA PIANO Terra ITI

SCHEDA	VIE E USCITE D'EMERGENZA PIANO TERRA			
Via e/o Porta n.	Posizione Controllo n.	Esecutore	Anomalie	Firma
<b>Porta vetrata n.11</b>	<b>Piano Terra Blocco A lato Est Sx</b>	RSPP e ASPP	Ha subito i seguenti danneggiamenti: vetro lesionato striscia a dx (se usata come via di fuga manca segnalazione)	RSPP e ASPP
<b>Porta vetrata n. 12</b>	<b>Piano terra Blocco A uscita verso ingr zona bar</b>	RSPP e ASPP	Ha subito i seguenti danneggiamenti: rotta chiusura metà anta lato Dx	RSPP e ASPP
<b>Porta REI n. 13</b> (passaggio da Blocco A a blocco C)	<b>Piano Terra Blocco A lato Est Sx</b> (vicino locale 78)	RSPP e ASPP	- La porta REI, ha la barra di fissaggio a pavimento che costituisce pericolo di inciampo. - Segnalare, con appositi cartelli, " il pericolo di inciampo", sia all'interno che all'esterno del locale. ( se usata come via di fuga manca segnalazione)	RSPP e ASPP
<b>Porta vetrata n.14</b>	<b>Piano Terra Blocco C Uscita verso Palestra</b>	RSPP e ASPP	manca segnalazione via di fuga	RSPP e ASPP
<b>Porta vetrata n.15</b>	<b>Piano Terra Blocco C Uscita principale</b>	RSPP e ASPP	- ( se usata come via di fuga manca segnalazione)	RSPP e ASPP
<b>Porta REI n. 16</b> (passaggio da Blocco C a blocco B)	<b>Piano Terra Blocco B lato Nord Dx</b> (Vicino locale n.69 )	RSPP e ASPP	- La porta REI, ha la barra di fissaggio a pavimento che costituisce pericolo di inciampo. - Segnalare, con appositi cartelli, " il pericolo di inciampo", sia all'interno che all'esterno del locale. ( se usata come via di fuga manca segnalazione)	RSPP e ASPP
<b>Porta vetrata n.17</b>	<b>Piano Terra Blocco B lato Nord Dx</b> Uscita laterale verso nord ( locale n. 105 QE GEN GR.EL.Geno)	RSPP e ASPP	- ( se usata come via di fuga manca segnalazione)	RSPP e ASPP

<b>Porta vetrata n.18</b>	<b>Piano Terra Blocco B lato Nord Dx</b> (Verso scala Emerg. )	RSPP e ASPP	Ha subito i seguenti danneggiamenti: lato Dx stretto è mobile da sistemare - ( se usata come via di fuga manca segnalazione)	RSPP e ASPP
<b>Porta vetrata n.19</b>	<b>Piano Terra Blocco D</b> (Ingresso locale atrio 97 Bis)	RSPP e ASPP	- ( se usata come via di fuga manca segnalazione)	RSPP e ASPP
<b>Porta vetrata n.20 -21-22-23</b>	<b>Piano Terra Blocco D lato Nord</b> (Uscite da atrio 97 bis Verso Esterno )	RSPP e ASPP	La n. 23 ha subito i seguenti danneggiamenti: lato Dx stretto è rotto da sistemare - ( se usata come via di fuga manca segnalazione)	RSPP e ASPP
<b>Porta vetrata n.24</b>	<b>Piano Terra Blocco D lato Nord Dx</b> ( verso uscita locale n. 105 GR.EL.Geno)	RSPP e ASPP	- ( se usata come via di fuga manca segnalazione)	RSPP e ASPP
<b>Porta vetrata n.25</b>	<b>Piano Terra Blocco D lato Est</b> (Uscite Verso ingresso principale Esterno )	RSPP e ASPP	- ( se usata come via di fuga manca segnalazione)	RSPP e ASPP
<b>Cancello su uscita principale n. 26</b>	<b>Piano Terra lato Est</b> (Uscita e ingresso principale Esterno)	RSPP e ASPP	- ( se usata come via di fuga manca segnalazione)	RSPP e ASPP
<b>Cancello su uscita Laterale n. 27</b>	<b>Piano Terra lato Nord</b> (Uscita e ingresso laterale Verso Esterno )	RSPP e ASPP	- ( se usata come via di fuga manca segnalazione)	RSPP e ASPP

## VIE E USCITE D'EMERGENZA PIANO 1 ITI

<i>SCHEDA</i>	<b>VIE E USCITE D'EMERGENZA PIANO PRIMO</b>			
<b>Via e/o Porta n.</b>	<b>Posizione Controllo n.</b>	<b>Esecutore</b>	<b>Anomalie*</b>	<b>Firma</b>
<b>Porta vetrata n.5</b>	<b>Piano1 Blocco A lato Est Sx</b>	RSPP e ASPP	( se usata come via di fuga manca segnalazione)	RSPP e ASPP
<b>Porta vetrata n.6</b>	<b>Piano 1 Blocco A uscita verso passerella per Aula Magna</b>	RSPP e ASPP	manca segnalazione via di fuga	RSPP e ASPP
<b>Porta REI n. 7</b> (passaggio da Blocco A a blocco C)	<b>Piano 1 Blocco A lato Est Sx</b> ( vicino locale 54)	RSPP e ASPP	- La porta REI, ha la barra di fissaggio a pavimento che costituisce pericolo di inciampo. - Segnalare, con appositi cartelli, “ il pericolo di inciampo”, sia all’interno che all’esterno del locale. ( se usata come via di fuga manca segnalazione)	RSPP e ASPP
<b>Porta REI n. 8</b> (passaggio da Blocco C a blocco B)	<b>Piano 1 Blocco B lato Nord Dx</b> (Vicino locale n. 44)	RSPP e ASPP	- La porta REI, ha la barra di fissaggio a pavimento che costituisce pericolo di inciampo. - Segnalare, con appositi cartelli, “ il pericolo di inciampo”, sia all’interno che all’esterno del locale. ( se usata come via di fuga manca segnalazione)	RSPP e ASPP
<b>Porta vetrata n.9</b>	<b>Piano1 Blocco B lato Nord Dx</b> Uscita verso aula Magna	RSPP e ASPP	manca segnalazione via di fuga	RSPP e ASPP
<b>Porta vetrata n.10</b>	<b>Piano1 Blocco B lato Nord Dx</b>	RSPP e ASPP	- Deve essere Sistemata l’anta destra della porta - ( se usata come via di fuga manca segnalazione)	RSPP e ASPP
<b>Porta vetrata n.28</b>	<b>Piano 1 Blocco D AULA MAGNA lato Est Sx</b>	RSPP e ASPP	- ( se usata come via di fuga manca segnalazione)	RSPP e ASPP
<b>Porta vetrata n.29</b>	<b>Piano1 Blocco D AULA MAGNA lato Nord Dx</b>	RSPP e ASPP	- ( se usata come via di fuga manca segnalazione)	RSPP e ASPP

## VIE E USCITE D'EMERGENZA PIANO 2 ITI

<i>SCHEDA</i>	<b>VIE E USCITE D'EMERGENZA PIANO SECONDO</b>			
<b>Via e/o Porta n.</b>	<b>Posizione Controllo n.</b>	<b>Esecutore</b>	<b>Anomalie*</b>	<b>Firma</b>
<b>Porta vetrata n.1</b>	<b>Piano 2 Blocco A lato Est Sx</b>	RSPP e ASPP	Ha subito i seguenti danneggiamenti: vetro rotto in basso striscia in alto a sx	RSPP e ASPP
<b>Porta REI n. 2</b> (passaggio da Blocco A a blocco C)	<b>Piano 2 Blocco A lato Est Sx</b> (vicino locale 26)	RSPP e ASPP	- La porta REI, ha la barra di fissaggio a pavimento che costituisce pericolo di inciampo. - <b>Segnalare, con appositi cartelli, “ il pericolo di inciampo”, sia all’interno che all’esterno del locale.</b> ( se usata come via di fuga manca segnalazione)	RSPP e ASPP
<b>Porta REI n. 3</b> (passaggio da Blocco C a blocco B)	<b>Piano 2 Blocco B lato Nord Sx</b> (vicino locale 10)	RSPP e ASPP	- La porta REI, ha la barra di fissaggio a pavimento che costituisce pericolo di inciampo. - <b>Segnalare, con appositi cartelli, “ il pericolo di inciampo”, sia all’interno che all’esterno del locale.</b> ( se usata come via di fuga manca segnalazione)	RSPP e ASPP
<b>Porta vetrata n.4</b>	<b>Piano 2 Blocco B lato Nord Dx</b> (Vicino locale n. 1)	RSPP e ASPP	<b>POSITIVO</b>	RSPP e ASPP



## VIE E USCITE D'EMERGENZA Palestra ITI

<i>SCHEDA</i>	<b>VIE E USCITE D'EMERGENZA PALESTRA</b>			
<b>Via e/o Porta n.</b>	<b>Posizione Controllo n.</b>	<b>Esecutore</b>	<b>Anomalie*</b>	<b>Firma</b>
<b>Porta Metallica Uscita di sicurezza "A"</b>	<b>PALESTRA lato Dx sala Campo</b>	RSPP e ASPP	la porta è danneggiata si apre con difficoltà tutta da sistemare. C'è subito gradino verso l'esterno del locale che costituisce pericolo di inciampo e/o caduta. ( se usata come via di fuga manca segnalazione)	RSPP e ASPP
<b>Porta Metallica Uscita di sicurezza "B"</b>	<b>PALESTRA lato Dx Sala Campo</b>	RSPP e ASPP	la porta è danneggiata si apre con difficoltà tutta da sistemare. C'è subito gradino verso l'esterno del locale che costituisce pericolo di inciampo e/o caduta. ( se usata come via di fuga manca segnalazione)	RSPP e ASPP
<b>Porta Metallica Uscita di sicurezza "C"</b>	<b>PALESTRA lato Sx Sala Campo</b>	RSPP e ASPP	la porta è danneggiata si apre con difficoltà tutta da sistemare. ( se usata come via di fuga manca segnalazione)	RSPP e ASPP
<b>Porta Metallica Uscita di sicurezza "D"</b>	<b>PALESTRA lato Sx Sala campo</b>	RSPP e ASPP	la porta è danneggiata si apre con difficoltà tutta da sistemare. Sistemare meglio il dislivello verso l'uscita manca segnalazione via di fuga	RSPP e ASPP
<b>Porta Metallica Uscita di sicurezza "E"</b>	<b>PALESTRA Uscita verso ITI</b>	RSPP e ASPP	- ( se usata come via di fuga manca segnalazione)	RSPP e ASPP